

德惠市米沙子镇广富村黑臭水体 整治项目验收报告



编制日期：2023年12月21日

工程竣工验收报告

项目工程名称：德惠市米沙子镇广富村黑臭水体整治项目

建设单位名称：米沙子镇广富村

竣工验收时间：2023年12月21日

工程竣工验收报告

项目工程名称	德惠市米沙子镇广富村黑臭水体整治项目
坑塘面积	1000m ²
施工单位名称	米沙子镇广富村
监管单位名称	德惠市米沙子镇人民政府
开工时间	2023年03月
竣工时间	2023年12月
工程投资	70000元
联合验收单位	长春市生态环境德惠市分局、德惠市米沙子镇人民政府、米沙子镇农业部门、米沙子镇水利部门、米沙子镇广富村村民委员会

一、米沙子镇广富村黑臭水体项目整治情况

(一) 基本情况

德惠市米沙子镇广富村黑臭水体项目，位于广富村一社坑塘，是一处自然坑塘，面积约1000m²，该坑塘形成疑似黑臭水体主要原因是附近居民生活垃圾和畜禽粪污等随意倾倒坑塘造成的。米沙子镇人民政府高度重视此项工作，编制了《德惠市米沙子镇广富村黑臭水体整治工作方案》，长春市生态环境局德惠分局负责督促调度，米沙子镇广富村负责对坑塘进行专项整治，广富村委会班子带领村民展开坑塘治理工作。

(二) 采取垃圾清理、控源截污、坑塘回填等治理措施

广富村对坑塘岸边粪便垃圾清除转运处理，采用长臂挖掘机、垃圾转运车等机械，将清理出来的垃圾统一转运至垃圾处理厂。整治建设项目共计投入70000元。

同时加大对村民宣传力度，做好截污控源工作，养殖户畜禽粪污要存放在储粪池、储尿池里发酵还田，坚决不允许畜禽粪污向坑塘散排，禁止居民将生活垃圾等倾倒坑塘，生活垃圾贮存点及时由农安镇垃圾清运队伍统一处理，避免扬散和外溢现象，农药包装废弃物等及时回收处理，不得擅自填埋或焚烧。

(三) 治理后效果

米沙子镇广富村村委会通过发动村民，对坑塘进行清理整顿，把多年堆积的畜禽粪污、生活垃圾、生产垃圾进行清理转运处理，并对坑塘进行回填处理，对坑塘周边及村路两侧也进行彻底清理，广富村委会指派专人对村屯环境卫生状况尤其是坑塘沿岸进行常态化巡视管理管护，杜绝村民乱堆乱放现象。广富村坑塘水质得到了极大改善，水体不存在异味、垃圾、黑臭情况，无污水直排，坑塘水质清澈，岸边无垃圾，无任何黑臭现象，经对水质采样检测，检测结果达标，消除了黑臭。广富村坑塘附近的广大农居民群众对坑塘的治理结果比较满意，不仅解决了水体黑臭现象，同时也提高了全村人居环境质量。

三、各部门联合验收

米沙子镇广富村黑臭水体治理完成后，12月21日，米沙子镇人民政府会同长春市生态环境局德惠分局等部门对前广富村水体治理工作进行联合验收，经现场检查，该坑塘附近无垃圾、粪便，无源头污染及黑臭现象，群众满意度良好，米沙子镇人民政府应建立长效管理机制，对完成治理区域加强污染源头管控，安排专职人员进行日常维护，及时清理村路两侧及坑塘岸边杂物，禁止向坑塘内倾倒垃圾、生活污水、畜禽粪便等，确保黑臭水体现象不再发生。根据检测结果水质达标，验收合格。（德惠市米沙子镇广富村村黑臭水体整治项目验收表附后）

整治前、中、后照片对比

治理前照片



治理中照片



经度: 125.270211
纬度: 44.105572
地址: 吉林省长春市宽城区孙
吉礼屯
时间: 2023-12-07 10:27:35
海拔: 189.5米
天气: ☁️ -3 ~ 3°C 东南风
备注: 长按水印编辑备注

元道经纬相机

治理后照片



四、米沙子镇广富村治理后的坑塘运维管理制度

米沙子镇成立了广富村坑塘运维管理领导小组和管理制度，该村派专人负责点位日常管护，对农村生活垃圾、畜禽粪污、生产垃圾等违法行为及时发现及时整改。（米沙子镇广富村坑塘长效管理制度）

五、村民满意度高

2023年12月21日米沙子镇人民政府组织对广富村坑塘水体黑臭现象进行民意调查，村民反馈坑塘没有黑臭异味，坑塘沿岸无垃圾乱堆乱放现象，村民满意度100%，乡村环境经过整治改善明显。（村民满意度评议表附后）

