

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十四批、第十八批、第三十批2026年7月7日)

序号	省级编号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	998	D3JL202605220023	1. 西化吉村2社， 有一养殖户将粪污排入河流。 2. 西化吉村积肥场违规堆放生活垃圾。 3. 西化吉村生活污水收集后，排入河流。	长春市德惠市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题部分属实。 第一个问题：群众反映问题基本属实，该案件与第2批省内受理编号32号案件重复。 2026年5月11日，德惠市大房身镇人民政府到现场调查，投诉案件反映的养殖户位于德惠市大房身镇西化吉村刘家屯，属于小规模散养户，年存栏生猪约20-100头，已全部出栏，养殖期间粪污储存在采取简易塑料薄膜防渗的粪污储池内，经发酵后还田处置。2026年4月30日，包村干部检查发现养殖户粪污储池存在破损外溢问题，村委会雇佣运输车辆将简易粪污储池内粪污全量还田，同时出资为养殖户新建一座“三防”标准储粪池，无污水排放口。现场调查，养殖户周边未发现粪污直排和倾倒痕迹，附近的沟渠环境整洁，无排污口、无粪污倾倒痕迹。 2026年5月23日，德惠市大房身镇人民政府到现场调查，养殖户仍处于停养状态，原养殖区域及周边沟渠环境干净整洁，无排污设施、无粪污积存、无向河道倾倒排污痕迹。 第二个问题：群众反映问题基本属实。 2026年5月23日，德惠市大房身镇人民政府到现场调查，群众反映的西化吉村积肥场实际为大房身镇村级垃圾中转站，为标准化全封闭砖混结构，2018年12月建成投运，用于辖区村屯生活垃圾统一集中收纳处置，日产日清转运至德惠市德佳环保能源有限公司集中处置，现场未发现违规堆放问题。 第三个问题：群众反映问题基本属实。 2026年5月23日，德惠市大房身镇人民政府到现场调查，西化吉村生活污水收集池2018年建成投用，池体采用混凝土浇筑全密闭，用于收集贮存周边村民生活污水，池内废水达到吸污液面后由德惠市污水转运大队统一转运至东风污水处理厂处置，转运台账报住建局存档。现场核查，污水收集池无外排口，池体结构完好、无破损渗漏、无污水溢流问题，周边河道岸线干净，未发现私设排污口、生活污水直排河道等问题。	部分属实	第一个问题：长期坚持，压实养殖户主体责任、确保粪污收、储、运闭环管理； 第二个问题：长期坚持，强化长效监管，确保生活垃圾收、储、运全程闭环，杜绝垃圾乱堆乱放、环境隐患； 第三个问题：长期坚持，强化收集池日常巡查维护，确保污水及时收集、转运，维护周边水系生态环境质量。	为常态化筑牢辖区生态环境防线，补齐农村人居环境管护短板，德惠市大房身镇人民政府立足属地职责，制定以下长效管控措施： 第一个问题：明确村包保责任，建立常态化巡查机制，压实养殖户主体责任，动态掌握养殖户现状，严防养殖户恢复养殖后污染反弹，“举一反三”持续强化辖区养殖户监督管理，杜绝粪污污染问题反弹。 第二个问题：强化垃圾中转站运行管理，杜绝垃圾积压、露天堆放、转运不及时等问题，全程留存垃圾转运单据，实现垃圾收集、暂存、转运、处置全流程闭环可追溯。定期开展中转站设施检修维护，及时维修破损设施，保障垃圾中转站规范平稳运行，切实维护辖区人居环境。 第三个问题：压实污水收集池属地巡查维护主体责任，定期开展收集池检修保养，保障收集池收纳功能正常，从源头杜绝生活污水外排、外溢污染河道风险。规范记录《污水转运台账》，详细登记每次转运的时间、车次、水量、池内水位等信息，做到“每车有记录、每日有台账”，持续守护辖区生态环境。	办结	无
2	1327	D3JL202605260016	1. 西二道村南侧300-400米处， 2025年有人违规取土。 2. 西二道村6队、7队、8队至头道村道路两侧， 2024年有人违规取土。 3. 西二道村1队到3队水渠内， 2024年有人违规取土。 4. 西二道村1队、5队、6队、8队、9队，共计8处自然坑塘内， 有人违规取土。	长春市德惠市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题部分属实。 2026年5月27日，德惠市同太乡人民政府、德惠市自然资源局现场调查。 第一个问题：群众反映问题不属实。 西二道村南侧300-400米处现状为耕地，该区域地表完整，无违规取土痕迹，历年监管未发现违规取土问题,经走访村干部和村民，未发现2025年有取土情况。 第二个问题：群众反映问题不属实。 西二道村6队、7队、8队至头道村道路两侧道路沿线现地貌正常，道路两侧未发现取土痕迹，历年监管未发现违规取土问题。走访村干部和村民，未发现2024年有取土情况。 第三个问题：群众反映问题基本属实。 2025年，德惠市同太乡因防汛工作需要，在西二道村1社至5社二道沟河段开展河道清淤工程，未发现2024年有取土情况。 第四个问题：群众反馈违规取土问题部分属实。 群众反映的西二道村1队、5队、6队、8队、9队等共计8处坑塘均有取土痕迹，其中5处为村民修整坑塘堤岸导致，存在超扩堤岸行为。经鉴定，1队3处坑塘，取土量分别为229.43立方米、837.26立方米、866.53立方米；5队2处坑塘，取土量分别为797.32立方米、274.69立方米；6队、8队、9队等3处坑塘为2025年村民进行坑底清淤所致，未发现超扩岸堤问题。	部分属实	第一个问题：持续开展土地日常巡查工作，动态监测地表地貌变化。 第二个问题：加大巡检力度，严厉打击擅违规取土。 第三个问题：聚焦灌排渠系等水利沿线重点区域，严禁渠内违规取土、破坏水利设施行为。 第四个问题：2026年6月20日前恢复坑塘原貌，消除土地隐患，严防同类问题复发。	第一个问题：德惠市同太乡人民政府将持续开展土地日常巡查工作，动态监测地表地貌变化。第一时间排查处置违规取土隐患，从源头遏制违法违规行为。 第二个问题：德惠市同太乡人民政府将加大巡检力度，严厉打击擅自取土、破坏原有地貌等违法行为。 第三个问题：德惠市同太乡人民政府将定期组织人员开展巡查，聚焦灌排渠系等水利沿线重点区域，严格管控渠系周边土地使用情况，严禁渠内违规取土、破坏水利设施行为 第四个问题：德惠市同太乡人民政府要求村民对5处坑塘堤岸进行修复，恢复坑塘原貌，已于2026年6月20日完成。 下一步， 德惠市同太乡政府将压实主体责任，强化土地监管，深化部门联动协作，完善监管流程，将监管责任落实到人、落实到岗。坚持隐患排查常态化、全覆盖，做到问题早发现、早处置，严防违规取土、破坏地貌等问题再次发生，坚决守护耕地与土地利用红线。	办结	无

3	1407	X3JL202605260073	2021 年 以 来， 小 为 环 卫 公 司 在 许 油 坊 村、 三 清 嘴 村、 靠 山 村、 腰 窝 堡 村 等 多 个 村 庄 违 规 填 埋 生 活 垃 圾 。	长春市 德惠市	群众 身边 的生态 环境问 题	经调查,群众反映问题基本属实。 2026年5月28日，德惠市住建局、德惠市夏家店街道办事处现场调查，2020年6月起，小为环卫公司负责夏家店街道等9个乡镇（街）的农村生活垃圾收集、转运服务。按约定在各村屯分散设置垃圾桶、保洁员对村屯及周边生活垃圾进行收集后，统一转运至德佳环保能源有限公司处置。 群众反映的事涉点位均为德惠市夏家店街道办事处下辖村屯，现场调查发现，许油坊村东双榆树屯4组屯东侧，约900平方米区域露天存放农业生产废弃物、生活垃圾和建筑垃圾约230立方米，未及时清理；三青咀村三青咀屯1组回水堤背水坡，约400平方米区域露天堆存建筑垃圾、生活垃圾约95立方米，未及时清理；靠山村梁家屯2组西侧路边存在村民随意倾倒的生活垃圾，约占地30平方米（8立方米）， 未及时清理；腰窝堡村沟外屯3组屯中天然塘周边，约有90平方米区域堆积35立方米的建筑垃圾和生活垃圾，未及时清理。分别对以上露天堆放生活垃圾及周边区域挖掘探查，未发现有生活垃圾填埋行为。进一步对周边村屯延伸排查，未发现有其他随意倾倒、堆放生活垃圾问题。综上，因小为公司巡查、清理管控不到位导致生活垃圾露天堆积问题属实，但不属于掩埋行为。	基本 属实	2026 年 6 月 30 日前，将露天堆放的生活垃圾、建筑垃圾、农业废物等转运至垃圾电厂焚烧处置。	针对排查发现的问题，德惠市住建局、德惠市夏家店街道办事处立即组织开展专项排查整改，具体举措如下： 一、要求小为公司立即对事涉点位生活垃圾、建筑垃圾、农业废物进行分拣，生活垃圾、农业生产废弃物转运至德佳电厂焚烧处置，建筑垃圾交由属地村委会集中收集，用于农田路维护。此项工作已在2026年6月30日全部完成。 二、针对腰窝堡村、许油坊村、三青咀村、靠山村共 4 处生活垃圾清理不及问题，德惠市住建局按照合约对小为公司做出扣除5万元保证金处理。同时要求企业举一反三，对全域服务范围开展拉网式排查，建立问题整改销号机制。压实日常保洁、巡查管护责任，杜绝因巡查缺位、清理滞后造成垃圾堆积问题反弹，健全完善垃圾收转运体系并实现全域覆盖，持续提升农村人居环境质量。 三、德惠市夏家店街道办事处、德惠市住建局进一步细化管理体系。健全网格化监管模式，落实人员包保责任制，明确岗位职责与巡查范围。实行常态化巡查、动态化监管，全面开展辖区环境问题自查自纠与整改提升。持续加大村屯人居环境整治力度，做到问题早发现、早处置，稳步提升村屯人居环境品质。	办结	无
4	2413	D3JL202606070012	东岗村7社南侧土坑内，一养猪场堆积粪污，散发异味。	长春市 德惠市	群众 身边 的生态 环境问 题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月8日，德惠市郭家镇人民政府现场调查，郭家镇东岗村7社仅有一家养殖户，现存栏母猪25头，属于散养户。该养殖户自建1座“三防”储粪池，养殖粪污清运至储粪池发酵后还田利用。调查发现，该养殖户将约20立方米经储粪池发酵后的粪肥堆放在东岗村7社南侧300米处的开荒地边，待还田利用。近期，因雨水冲刷，粪肥随地表径流汇入东岗村7社南侧坑塘内。坑塘面积约800平方米，最深处约1.5米。坑塘内及周边区域未发现粪污堆积情况，水体有异味。群众反映问题基本属实。	基本 属实	2026年6月30日前，完成坑塘水体综合治理。 督导养殖户规范粪污全流程管理，从源头消除环境风险。建立常态化巡查看护机制，严守坑塘水质管控底线，持续优化村屯整体人居环境。	德惠市郭家镇人民政府采取以下整改措施： 一是2026年6月8日，德惠市郭家镇人民政府已要求养殖户将开荒地堆放的粪肥还田处置，并要求其严格规范养殖粪污收集、储存、转运、处置和还田利用，杜绝粪污转运处置环节异味扰民问题。2026年6月10日已完成整改。 二是2026年6月15日，德惠市郭家镇人民政府聘请专业鉴定机构编制水体治理方案。6月16日，依据治理方案，郭家镇人民政府调配德惠市环卫罐车对坑塘废水开展吸污作业，转运至污水处理厂规范处置。截至6月23日，坑塘内积存废水全部清理完成，整改完毕。为巩固治理成效、杜绝污染反弹，郭家镇人民政府已在坑塘周边架设防护围栏，从源头规避二次污染问题。 下一步，德惠市郭家镇人民政府将压紧压实属地监管责任，紧盯畜禽粪污乱堆乱倒突出隐患，明确村级网格员巡查监管职责，加密常态化日常巡查频次，重点排查道路沿线、林地边缘、田间地头、闲置荒地等粪污易倾倒、易堆存区域。对排查发现露天堆粪、农业面源污染等威胁坑塘水质的隐患，第一时间落地整改处置，严守坑塘水质管控底线，稳步提升水体环境，持续优化村屯整体人居环境。	办结	无